



Lampes aux halogénures métalliques éconergétiques à rendement élevé **Ignitek^{MD}**



par



Position de fonctionnement



BT37

Halogénures métalliques éconergétiques à haut rendement

Code de commande	Description	Ampoule	Culot	Puissance (W)	Code ANSI	IRC	Temp. de couleur (K)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux	Lumens moyens	Pos. de fonction	Luminaire	Qté / boîte
15218	M360SX/BU/I	BT37 Claire	E39	360 ²	M59/M165	65	4 200	30 000 ¹ V 20 000 h	37 800	30 200	BU	S	12
15216	MF360SX/BU/I	BT37 Phosphorée	E39	360 ²	M59/M165	70	3 700	30 000 ¹ V 20 000 h	35 900	28 700	BU	S	12
15220	MP360SX/BU/I	BT37 Claire	EX39	360 ²	M59/M165	65	3 600	30 000 ¹ V 20 000 h	35 900	28 700	BU	O	12

Halogénures métalliques à haut rendement


Code de commande	Description	Ampoule	Culot	Puissance (W)	Code ANSI	IRC	Temp. de couleur (K)	Vie moyenne (h)	Lumens initiaux	Lumens moyens	Pos. de fonction	Luminaire	Qté / boîte
15219	M400SX/BU/I	BT37 Claire	E39	400	M59	65	4 000	30 000 ¹ V 20 000 h	44 000	35 200	BU	S	12
15217	MF400SX/BU/I	BT37 Phosphorée	E39	400	M59	70	3 700	30 000 ¹ V 20 000 h	41 800	33 400	BU	S	12
15221	MP400SX/BU/I	BT37 Claire	EX39	400	M59	65	3 600	30 000 ¹ V 20 000 h	41 800	33 400	BU	O	12

¹ Durée de vie moyenne à 120 heures par démarrage ² La puissance nominale peut varier jusqu'à 5 % sur certains modèles de ballasts.

Luminaire requis :


S = Luminaire ouvert si la position de fonctionnement est culot vers le haut ou vers le bas à ± 15°, O = Luminaire ouvert acceptable

Flux lumineux et économies d'énergie



* \$ 0.10 du kWh, culot vers le haut.

COMPARAISON DU MAINTIEN LUMINEUX



MISE EN GARDE : Les lampes aux halogénures métalliques pourraient causer de graves brûlures ou une inflammation des yeux dues aux rayons ultraviolets à ondes courtes si l'ampoule était brisée ou perforée. Ne pas utiliser là où on doit rester plus de quelques minutes à moins d'employer une protection adéquate. Des lampes qui s'éteignent automatiquement lorsque l'ampoule est brisée ou perforée sont offertes sur le marché.

Cette lampe est conforme à la norme fédérale 21 CFR 1040.30 des États-Unis.